BUCHER automation

Bekannte offene Punkte in JetSym Version 6.1.1

- ID 18909
  Parameterinfo lässt sich nur für die erste Zeile anzeigen.
  Beschreibung: Wird ein Funktionsaufruf mehrzeilig umbrochen, kann die Parameterinfo nur angezeigt werden, wenn sich der Cursor in der ersten Zeile des Funktionsaufrufs befindet.
- ID 19520
  Komma im Kommentar verschiebt Parameterinfo.
  Beschreibung: Werden in einzeiligen Code Kommentaren Kommas verwendet, kann dies bei der Darstellung der Parameterinfo zu einer Verschiebung der Parameter führen.
- ID 19433
  Im Editor mit ALT markierte Zeilen lassen sich nicht per Tasten ein-/ausrücken.
  Beschreibung: Inmitten des Codes mittels ALT markierte Code-Blöcke lassen sich nicht mit TAB / SHIFT + TAB einrücken bzw. ausrücken.
  Workaround: Einrücken/Ausrücken mittels Menü Bearbeiten > Erweitert > Einzug vergrößern / Einzug verkleinern oder zeilenweise mit Shift markieren.
- ID 19270
  Umbenennen von Dateien berücksichtigt include Anweisungen nicht.
  Beschreibung: Beim Umbenennen von Dateien kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass die entsprechenden include Anweisungen innerhalb anderer Dateien nicht korrekt mit umbenannt werden.
- ID 19492
  Verzeichnis umbenennen funktioniert nicht.
  Beschreibung: Unter Umständen bleibt das Umbennen von in Projekten enthaltenen Ordnern ohne Auswirkung
- ID 19626
  Fenster Bezeichner umbenennen ohne Inhalt
  Beschreibung: In seltenen Fällen kann es bei der Funktionalität Bezeichner umbenennen dazu kommen, dass das Fenster mit der Auflistung der Fundstellen leer bleibt.
  Workaround: Die Aktion erneut auszuführen.
- ID 19548
  Intellisense Fenster innerhalb der Watchlist wird minimiert.
  Beschreibung: Wird in der Watchlist eine Struktur eingegeben und bei Verwendung von Intellisense nach dem ersten Punkt ein Buchstabe geschrieben, dann minimiert sich das Intellisense-Fenster.
  Workaround: Struktur erneut eingeben und nur mittels Pfeilnavigation im Intellisense-Fenster navigieren.
- ID 19628
  OPC UA Server kann nicht angelegt werden.
  Beschreibung: Sofern schon ein OPC UA Client im Knoten Connectivity des Hardware-Baums angelegt wurde, lässt sich anschließend kein OPC UA Server mehr erstellen.
  Workaround: Projekt speichern, schließen und erneut öffnen. Nun kann auch der Server angelegt werden.

- ID 19690

  Watchlist nach Löschen aller Zeilen nicht mehr bedienbar.
  Beschreibung: Wird in einer Watchlist per STRG + A alles markiert und dann die Zellen per STRG + DEL gelöscht, dann werden alle Zeilen – auch die erste – gelöscht, so dass keine neuen Werte mehr eingegeben werden können.
  Workaround: Watchlist Fenster ohne speichern schließen und erneut öffnen. Anschließend beim Markieren mindestens 1 Zeile nicht berücksichtigen.
- ID 19674

  I/Os werden in der Watchlist nicht korrekt angezeigt.
  Beschreibung: Wird ein neues Watchlist Dokument erzeugt und dort im Offline-Modus IOs zur Überwachung eingegeben, dann werden die True/False Zustände nach dem Online gehen nicht angezeigt.
  Workaround: Mit der Maus in eine andere Zelle klicken. Der IO-Zustand wird nun korrekt angezeigt.
- ID 19691

  Bit Variablen mit Lokalisierung auf ein EtherCAT PDO lassen sich in Watchlist nicht ändern.
  Beschreibung: Der Zustand von Bit Variablen, die bei der Deklaration auf ein EtherCAT PDO gemappt wurden, lässt sich in der Watchlist nicht mittels +/- ändern.
- ID 19273

  Freeze-Effekt beim Online gehen, wenn die IP-Adresse der Steuerung falsch ist.
  Beschreibung: Ist die IP-Adresse der Steuerung falsch und wird dann versucht eine Online-Verbindung zur Steuerung aufzubauen, kann es unter Umständen zu einem längeren Freeze-Effekt führen. In dieser Zeit lässt sich JetSym nicht mehr bedienen.
- ID 19625

  Steuerungswechsel führt zu einer Exception
  Beschreibung: Sind bei einem Steuerungswechsel gleichzeitig noch Motion Setup Dokumente geöffnet, dann kann es zu einer Exception kommen.
  Workaround: Vor dem Steuerungswechsel alle Motion Setup Dokumente schließen.