BUCHER
automation

Versionsupdate



JetSym-Versionsupdate V.6.0.2 auf V.6.0.3

Dieses Dokument wurde von der Bucher Automation AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt. Änderungen und technische Weiterentwicklungen an unseren Produkten werden nicht automatisch in einem überarbeiteten Dokument zur Verfügung gestellt.
Die Bucher Automation AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.

Bucher Automation AG
Thomas-Alva-Edison-Ring 10
71672 Marbach am Neckar, Deutschland
T +49 7141 2550-0
info@bucherautomation.com

Technischer Support
T +49 7141 2550-444
support@bucherautomation.com

Vertrieb
T +49 7141 2550-663
sales@bucherautomation.com

www.bucherautomation.com

Originaldokument

Dokumentversion: 1.00
Ausgabedatum: 02.04.2025

Inhaltsverzeichnis

2 Beseitigte Software-Bugs 4

2.1 Hilfe von JetSym 4

3 Wichtige Hinweise 5

3.1 Installation von JetSym 5

3.2 .NET-Framework 4.7.2 5

3.3 CodeMeter Runtime 5

3.4 Motion-API 5

3.5 TFS-Versionsverwaltung 5

2 Beseitigte Software-Bugs

Dieses Kapitel beschreibt die in der neuen Softwareversion beseitigten Bugs.

2.1 Hilfe von JetSym

In der englischen JetSym-Version funktionierte die Hilfe (F1) nicht.

3 Wichtige Hinweise

3.1 Installation von JetSym

Das Installationsprogramm von JetSym muss mit Admin-Rechten gestartet werden, um eine Lizenzierung von JetSym während des Installationsvorgangs durchzuführen.

3.2 .NET-Framework 4.7.2

Für diese JetSym-Version wird .NET-Framework 4.7.2 benötigt.

3.3 CodeMeter Runtime

Ab der JetSym-Version 6.0.0 wird die Software CodeMeter Runtime nicht mehr zur Nutzung von JetSym benötigt.

3.4 Motion-API

Voraussetzung zur Verwendung der Motion-API im neuen UTF-8 with BOM-Format ist eine JetSym Version 5.7.2 oder neuer.

3.5 TFS-Versionsverwaltung

Ab dieser Version wird keine Versionsverwaltung mit TFS 2010/2017 mehr unterstützt.