BUCHER
automation

Versions-Update



JX3-BN-EC
Versions-Update von V. 1.10 auf V. 1.14

Dieses Dokument wurde von der Bucher Automation AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt. Änderungen und technische Weiterentwicklungen an unseren Produkten werden nicht automatisch in einem überarbeiteten Dokument zur Verfügung gestellt.
Die Bucher Automation AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.

Bucher Automation AG
Thomas-Alva-Edison-Ring 10
71672 Marbach am Neckar, Deutschland
T +49 7141 2550-0
info@bucherautomation.com

Technischer Support
T +49 7141 2550-444
support@bucherautomation.com

Vertrieb
T +49 7141 2550-663
sales@bucherautomation.com

www.bucherautomation.com

Originaldokument

Dokumentversion: 1.00
Ausgabedatum: 15.07.2025

1 Beseitigte Software-Bugs

1.1 Fehler bei der Erkennung von Jx3-Buserror

1.1.1 Verhalten der Version V. 1.10.0.00

JX3-BN-EC geht nicht in EC-Fehlerzustand, wenn in OPERATIONAL ein JX3-Buserror auftaucht.

1.1.2 Änderung ab der Version 1.14.0.00

Das Fehlverhalten wurde korrigiert.

1.2 Fehler in den Prozessdaten hinter JX3-CNT und JX3-MIX2

1.2.1 Das Verhalten der Version V. 1.10.0.00

Wurden hinter Modulen vom Typ JX3-CNT und JX3-MIX2 weitere Module verwendet, kam es zu Fehlern in deren Prozessdaten.

1.2.2 Änderung ab der Version 1.14.0.00

Das Fehlverhalten wurde korrigiert.